



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
Local:	Rua Água Branca	Data:	Dezembro 2021

Fachadas

**- FRENTE**



Imagem 01: Passeio em placas de concreto.



Imagem 02: Revitalização do passeio.



Imagem 03: 3 pilares (0,25 x 0,25 x 2,40).



Imagem 04: Área a ser construída.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**-Lateral Direita**





**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Lateral Esquerda**





**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Fundos**




Imagem 01: Solo natural, muros OK.



Imagem 02:



Imagem 03:



Imagem 04: Grade de proteção e muros OK.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Coberta**



Imagem 01: Manutenção em todo teto.



Imagem 02:



Imagem 03: Coberta pre-fabricada.



Imagem 04: Calhas entupidas.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Entrada**



Imagem 01: Porta de madeira e grade de ferro.



Imagem 02: Piso em placas de concreto, 2 quadros de disjuntores.



Imagem 03: 1 grade de ferro.




Imagem 04: 12 luminárias duplas.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Secretaria**





**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- BWC 1**




Imagem 01: Porta de madeira e grade metálica.




Imagem 02: 1 vaso sanitário, 1 pia e 1 ralo.




Imagem 03: Piso cerâmico (manutenção)




Imagem 04: 1 luminária dupla.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- BWC 2**




Imagem 01: Porta de madeira e grade metálica.




Imagem 02: Piso cerâmico (manutenção).




Imagem 03: 1 vaso sanitário, 1 pia e 1 ralo.




Imagem 04: 1 luminária dupla.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala 8**




Imagem 01: Piso em placas de concreto.



Imagem 02: Paredes OK.




Imagem 03:



Imagem 04: Porta de madeira, 5 luminárias duplas, 1 ventilador.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- DML**




Imagem 01: Porta de madeira, grade de ferro, piso em placas de concreto.




Imagem 02:




Imagem 03: Paredes OK.




Imagem 04: 1 luminária dupla.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A13**




Imagem 01: Paredes OK.



Imagem 02: 2 balcões com cubas de inox.




Imagem 03: 12 luminárias duplas, revestimento em cerâmica do piso OK.



Imagem 04: Porta de madeira, grade de ferro.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A12**





**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A11**



Imagem 01: 1 ralo, galeria de água pluvial.



Imagem 02: piso cerâmico, 5 ralos.



Imagem 03: 3 luminárias duplas, paredes OK.



Imagem 04: Porta de madeira, grade metálica.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A10**



Imagem 01: 5 luminárias duplas.




Imagem 02: Piso cerâmico faltando (1,45 x 1,40)



Imagem 03: Revestimento cerâmico no piso, paredes OK, porta de madeira.



Imagem 04: Porta de madeira, grade metálica.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A9**



Imagem 01: 2 luminárias simples.



Imagem 02: 1 ventilador.



Imagem 03: Piso em placas de concreto, paredes OK.



Imagem 04: Porta de madeira, grade metálica.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A8)**




Imagem 01: 2 luminárias duplas, porta de madeira.




Imagem 02: 1 ralo, 1 chuveiro.




Imagem 03: vaso sanitário (faltando a tampa), 1 pia, 1 ralo, piso cerâmico, paredes OK.




Imagem 04: Divisória revestida em cerâmica 1,85 altura.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A7**



Imagem 01: Paredes OK.



Imagem 02: Piso cerâmico.



Imagem 03: 6 luminárias duplas, 1 ventilador.



Imagem 04: Porta de madeira.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A7)**



Imagem 01: 2 pias, 1 lavatório com coluna, 1 ralo, piso em cerâmica.



Imagem 02: Banheira de concreto (1,92 x 0,92 x 0,85), 2 chuveiros elétricos.



Imagem 03: Porta de madeira.



Imagem 04: 2 vasos sanitários.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A6**



Imagem 01: 6 luminárias duplas, piso cerâmico.



Imagem 02: Porta de madeira, grade metálica.



Imagem 03: Ventilador, paredes OK.




Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A6)**




Imagem 01: 2 pias, 1 lavatório com coluna, 1 ralo, piso em cerâmica.



Imagem 02: Banheira de concreto (1,92 x 0,92 x 0,85), 2 chuveiros elétricos.



Imagem 03: 2 vasos sanitários, porta de madeira.



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A5**



Imagem 01: 6 luminárias duplas, 1 ventilador.



Imagem 02: Paredes OK, piso cerâmico, porta de madeira.



Imagem 03:




Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A5)**



Imagem 01: 2 pias, 1 lavatório com coluna, 1 ralo, piso em cerâmica.



Imagem 02: 2 vasos sanitários, porta de madeira.



Imagem 03: 1 chuveiro elétrico.




Imagem 04: Porta de madeira.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A4**



Imagem 01: 6 luminárias duplas, 1 ventilador.



Imagem 02: Paredes OK, piso cerâmico.



Imagem 03:



Imagem 04: Porta de madeira, grade metálica.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A4)**




Imagem 01: 2 pias, 1 lavatório com coluna, 1 ralo, piso em cerâmica.




Imagem 02: 2 vasos sanitários, porta de madeira.




Imagem 03: 1 chuveiro elétrico.




Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A3**



Imagem 01: Porta de madeira, grade metálica.



Imagem 02: Paredes OK, piso cerâmico.



Imagem 03: 6 luminárias duplas, 1 ventilador.



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A3)**




Imagem 01: 2 pias, 1 lavatório com coluna, 1 ralo, piso em cerâmica.




Imagem 02: 2 vasos sanitários.




Imagem 03: 1 chuveiro elétrico.




Imagem 04: Paredes OK.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A2**



Imagem 01:



Imagem 02: 6 luminárias duplas, 1 ventilador.



Imagem 03: Paredes OK, piso cerâmico.



Imagem 04: Porta de madeira, grade metálica.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A2)**



Imagem 01: 2 pias, 1 lavatório com coluna, 1 ralo, piso em cerâmica.



Imagem 02:



Imagem 03: 2 vasos sanitários, porta de madeira, 1 chuveiro elétrico.



Imagem 04: Parede danificada.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Refeitório (Sala A1)**



Imagem 01: piso em placas de concreto, paredes OK.



Imagem 02: 10 luminárias duplas, 1 ventilador.



Imagem 03: Porta de madeira.



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Circulação**



Imagem 01: passeio em placas de concreto, drenagem pluvial.



Imagem 02: quatro lixeiras de concreto.



Imagem 03: 39 luminárias duplas, piso em placas de concreto, 9 pilares.



Imagem 04: área verde.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Área 1**



Imagem 01: Drenagem Pluvial (4,70 x 0,50) (manutenção).



Imagem 02: Muro OK.



Imagem 03: Portão de ferro.



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Área 2**





**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Área 3**





**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Frente – entrada e estacionamento**





**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiros da quadra**




Imagem 01: 3 portas de ferro (1,20x2,40)



Imagem 02: Quadro de disjuntor com 1 trifásico(c63), 2 (C32), 6 (C25), 4 (C16).



Imagem 03:



Imagem 04: estrutura de pré-moldado altura 2,90.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro feminino 1**

<p>Imagem 01: Portão de ferro (1,10x2,40)</p>	<p>Imagem 02: Piso com revestimento cerâmico, 3 luminárias duplas.</p>
<p>Imagem 03: 1 pia, 1 vaso sanitário com caixa acoplada, 1 ralo, 1 luminária dupla.</p>	<p>Imagem 04: Porta de ferro (1,80x0,70)</p>



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro feminino 2**




Imagem 01: Portão de ferro (1,10x2,40), 3 luminárias duplas.




Imagem 02: 2 pias, 1 ralo.




Imagem 03: 3 Porta de ferro (1,80x0,70), piso em cerâmica, 2 chuveiros elétrico, 2 ralos e 1 vaso sanitário.




Imagem 04: 1 ralo



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro masculino 2**




Imagem 01: Portão de ferro (1,10x2,40), 3 luminárias duplas.




Imagem 02: 2 pias, 1 ralo.




Imagem 03: 2 miquitórios, 1 ralo.




Imagem 04: 3 Porta de ferro (1,80x0,70), piso em cerâmica, 2 chuveiros elétrico, 2 ralos e 1 vaso sanitário.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro masculino 1**




Imagem 01: Portão de ferro (1,10x2,40).



Imagem 02: Piso com revestimento cerâmico, 3 luminárias duplas.



Imagem 03: Porta de ferro (1,80x0,70).




Imagem 04: 1 pia, 1 vaso sanitário com caixa acoplada, 1 ralo, 1 luminária dupla.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Corredor da entrada interna (acesso para quadra)**




Imagem 01: Entrada (acesso para a quadra)




Imagem 02: Entrada (acesso para a quadra)




Imagem 03: Entrada (acesso para a parte interna)



Imagem 04: Entrada (acesso para a parte interna)



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Quadra**



Imagem 01: Área interna da quadra com piso de cimento




Imagem 02: Teto da quadra de telha metálica




Imagem 03: Parte lateral direita da quadra com luminárias led



Imagem 04: Parte lateral esquerda da quadra com luminárias led



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho




Imagem 05: Área frontal

**- Área ao lado da quadra**



Imagem 01: Passeio com elevação de concreto



Imagem 02: Arquibancada de concreto e uma circunferência de concreto



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho



Imagem 03: Arquibancada de concreto



Imagem 04: Passeio



Imagem 05: Área lateral direita



Imagem 06: Passeio



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Área atrás do banheiro da quadra**



Imagem 01: Passeio do lado esquerdo



Imagem 02: Passeio atrás do banheiro com 3 caixas de inspeção



Imagem 03: Passeio do lado esquerdo



Imagem 04: Passeio



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Depósito - parte interior**




Imagem 01: Entrada com uma grade de ferro e uma porta de madeira



Imagem 02: Paredes do fundo



Imagem 03: Parede lateral



Imagem 04: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A10**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede em frente a entrada com 3 janelas de madeira e 3 grades de ferro



Imagem 03: Parede da entrada



Imagem 04: Parede lateral



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A11**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro



Imagem 03: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 04: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A12**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro



Imagem 03: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 04: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala dos professores**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro



Imagem 03: Parede da entrada



Imagem 04: Parede lateral, 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A01**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro



Imagem 03: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 04: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
 Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A02**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira




Imagem 02: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro



Imagem 03: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 04: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A03**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro



Imagem 03: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 04: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A04**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira




Imagem 02: Parede com 3 janelas de madeira e 3 grades de ferro



Imagem 03: Parede da entrada



Imagem 04: Parede lateral



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A05**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira




Imagem 02: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro




Imagem 03: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro




Imagem 04: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A06**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 03: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro



Imagem 04: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A07**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro



Imagem 03: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 04: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A08**



Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 03: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro



Imagem 04: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A09**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira




Imagem 02: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 03: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro



Imagem 04: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Corredor primeiro andar 1**




Imagem 01: Corredor com luminárias no teto e piso de bloco de concreto



Imagem 02: Corredor

**- Corredor parte central**




Imagem 01: Corredor com grade de ferro




Imagem 02: Área do corredor com grade de proteção de ferro



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho




Imagem 03: Área do corredor

**- Corredor primeiro andar 2**



Imagem 01: Corredor com luminárias no teto e piso de bloco de concreto



Imagem 02: Corredor



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Almojarifado – parte térreo**



Imagem 01: Entrada com 1 porta de madeira e vidro



Imagem 02: Parede lateral



Imagem 03: Parede lateral



Imagem 04: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala de informática**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede com 3 janelas de madeira e 3 grades de ferro



Imagem 03: Parede da entrada



Imagem 04: Parede lateral



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Diretoria**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro




Imagem 03: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro



Imagem 4: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala de equipamentos audiovisuais**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira




Imagem 02: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 03: Paredes laterais



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala de apoio ao aluno**



Imagem 01: Entrada com porta de madeira




Imagem 02: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 03: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Secretaria**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede com 2 janelas de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 03: Parede da entrada, 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 04: Parede lateral



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Refeitório**



Imagem 01: Entrada com 1 porta dupla de madeira



Imagem 02: Teto com luminárias



Imagem 03: Parede da entrada



Imagem 04: Parede da cozinha



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho



Imagem 05: Parede da entrada para a cozinha



Imagem 06: Cozinha



Imagem 07: Parede lateral da cozinha



Imagem 08: Parede lateral da cozinha



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho



Imagem 09: Acesso ao depósito da cozinha



Imagem 10: Câmara frigorífica sem porta

**- Depósito do refeitório**



Imagem 01: Parede revestida em gesso



Imagem 02: Entrada com porta de madeira



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro feminino**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Corredor do banheiro



Imagem 03: 12 portas de ferro, divisória de concreto pré-moldado



Imagem 04: Acesso ao chuveiro



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho



Imagem 05: Corredor do banheiro



Imagem 06: Teto de concreto pré-moldado



Imagem 07: Parede



Imagem 08: Corredor da entrada com 1 porta de madeira



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro masculino**



Imagem 01: Corredor de acesso



Imagem 02: Corredor



Imagem 03: Corredor da entrada com 1 porta de madeira



Imagem 04: Corredor com portas de ferro



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho



Imagem 05: Divisória de concreto pré-moldado



Imagem 06: Área do chuveiro com portas de ferro



Imagem 07: Corredor com portas de ferro



Imagem 08: Acesso a 2 mictórios



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- DML 4**




Imagem 01: Entrada com 1 porta de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 02: Divisórias de concreto pré-moldado



Imagem 03: 2 portas de ferro



Imagem 04: Parede da entrada com divisória de concreto pré-moldado



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- DML 2**



Imagem 01: Parede com 1 grade de ferro



Imagem 02: Parede da entrada com 1 porta de madeira e 1 grade de ferro

**- DML 3**




Imagem 01: Entrada com 1 porta de madeira



Imagem 02: Parede com divisórias



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho



Imagem 03: Divisórias com 2 portas de ferro



Imagem 04: Parede da entrada com 1 grade de ferro

**- Sala de convivência**




Imagem 01: Entrada com uma porta de madeira



Imagem 02: Parede lateral



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho



Imagem 03: Parede lateral



Imagem 04: 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 05: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro feminino (dentro da sala de convivência)**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira




Imagem 02: Parede




Imagem 03: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro masculino (dentro da sala de convivência)**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede



Imagem 03: Parede da entrada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Corredor da Secretaria**




Imagem 01: Corredor com piso de bloco de concreto



Imagem 02: Corredor com luminárias no teto

**- Laboratório de ciências**




Imagem 01: Entrada com porta de madeira



Imagem 02: Parede com 2 janelas de madeira e 2 grades de ferro



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho



Imagem 03: Parede com 1 janela de madeira e 1 grade de ferro



Imagem 04: Parede da entrada

**- Área em frente ao DML**



Imagem 01: Área com divisória de concreto pré-moldado, caixa de drenagem



Imagem 02: Passeio



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Área da caixa de água**



Imagem 01: Área da caixa de água



Imagem 02: caixa de drenagem



Imagem 03: Frente para a entrada



Imagem 04: Área



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho



Imagem 05: Primeira caixa de água de concreto



Imagem 06: Segunda caixa de água de concreto

**- Área em frente ao estacionamento**



Imagem 01: Passeio



Imagem 02: Área do passeio



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho



Imagem 03: Área do passeio

**- Jardim da quadra**



Imagem 01: Área do jardim da quadra



Imagem 02: Jardim de alvenaria



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Depósito da quadra 1**




Imagem 01: Entrada com grade de ferro



Imagem 02: Teto de telha metálica



Imagem 03: 1 luminária



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Depósito da quadra 2**




Imagem 01: Entrada com grade de ferro



Imagem 02: Teto de telha metálica



Imagem 03: 1 luminária



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Depósito da quadra 3**



Imagem 01: Entrada com grade de ferro



Imagem 02: Teto de telha metálica



Imagem 03: 1 luminária



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Depósito da quadra 4**




Imagem 01: Entrada com grade de ferro



Imagem 02: Teto de telha metálica



Imagem 03: 1 luminária



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Lateral Direita bloco 3 e 4**

	
<p>Imagem 01: Passeio</p>	<p>Imagem 02: Área do passeio</p>
	
<p>Imagem 03: Área do passeio</p>	



# PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

## - Entrada Lateral Direita



Imagem 01: Entrada com portão duplo de ferro



Imagem 02: Passeio da rampa de acesso



Imagem 03: Área



Imagem 04: Área da escada



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Continuação da Lateral Direita (perto da quadra)**



Imagem 01: Área ao lado da quadra



Imagem 02: Área ao lado da quadra



Imagem 03: Área com grade de proteção ao lado da quadra



Imagem 04: Área ao lado da quadra



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Fundos (por trás da quadra)**



Imagem 01: Arquibancada atrás da quadra



Imagem 02: Depósito de alvenaria com porta de ferro



Imagem 03: Área verde



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Fachadas

-Frente



Imagem 01: Passeio em placas de concreto.



Imagem 02: Revitalização do passeio.



Imagem 03: 3 pilares (0,25 x 0,25 x 2,40).



Imagem 04: Área a ser construída.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Lateral Direita**



Imagem 01: Área a ser construída.



Imagem 02: Solo natural.



Imagem 03: Muro (H- 2,90)



Imagem 04: Parque infantil.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Lateral Esquerda**



Imagem 01: Passeio em placas de concreto, revitalização do passeio, grade de proteção e muros OK.



Imagem 02:



Imagem 03: Caixa de inspeção.




Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Fundos**



Imagem 01: Solo natural, muros OK.



Imagem 02:



Imagem 03:



Imagem 04: Grade de proteção e muros OK.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Coberta**



Imagem 01: Manutenção em todo teto.



Imagem 02:



Imagem 03: Coberta pre-fabricada.



Imagem 04: Calhas entupidas.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Entrada**



Imagem 01: Porta de madeira e grade de ferro.



Imagem 02: Piso em placas de concreto, 2 quadros de disjuntores.



Imagem 03: 1 grade de ferro.



Imagem 04: 12 luminárias duplas.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Secretaria**




Imagem 01: 1 janela dupla de madeira com vidro, piso em placas de concreto, 6 luminárias duplas.



Imagem 02:



Imagem 03: Paredes OK.



Imagem 04: Porta de madeira e grade de ferro.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- BWC 1**



Imagem 01: Porta de madeira e grade metálica.



Imagem 02: 1 vaso sanitário, 1 pia e 1 ralo.



Imagem 03: Piso cerâmico (manutenção)



Imagem 04: 1 luminária dupla.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- BWC 2**



Imagem 01: Porta de madeira e grade metálica.



Imagem 02: Piso cerâmico (manutenção).



Imagem 03: 1 vaso sanitário, 1 pia e 1 ralo.



Imagem 04: 1 luminária dupla.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala 8**




Imagem 01: Piso em placas de concreto.



Imagem 02: Paredes OK.




Imagem 03:




Imagem 04: Porta de madeira, 5 luminárias duplas, 1 ventilador.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- DML**




Imagem 01: Porta de madeira, grade de ferro, piso em placas de concreto.




Imagem 02:




Imagem 03: Paredes OK.




Imagem 04: 1 luminária dupla.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A13**



Imagem 01: Paredes OK.



Imagem 02: 2 balcões com cubas de inox.



Imagem 03: 12 luminárias duplas, revestimento em cerâmica do piso OK.



Imagem 04: Porta de madeira, grade de ferro.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A12**



Imagem 01: Paredes OK.



Imagem 02: 2 balcões com cubas de inox.



Imagem 03: 12 luminárias duplas, revestimento em cerâmica do piso OK, porta de madeira.



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A11**



Imagem 01: 1 ralo, galeria de água pluvial.



Imagem 02: piso cerâmico, 5 ralos.



Imagem 03: 3 luminárias duplas, paredes OK.



Imagem 04: Porta de madeira, grade metálica.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A10**



Imagem 01: 5 luminárias duplas.




Imagem 02: Piso cerâmico faltando (1,45 x 1,40)



Imagem 03: Revestimento cerâmico no piso, paredes OK, porta de madeira.



Imagem 04: Porta de madeira, grade metálica.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A9**



Imagem 01: 2 luminárias simples.



Imagem 02: 1 ventilador.



Imagem 03: Piso em placas de concreto, paredes OK.



Imagem 04: Porta de madeira, grade metálica.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A8)**



Imagem 01: 2 luminárias duplas, porta de madeira.



Imagem 02: 1 ralo, 1 chuveiro.



Imagem 03: vaso sanitário (faltando a tampa), 1 pia, 1 ralo, piso cerâmico, paredes OK.



Imagem 04: Divisória revestida em cerâmica 1,85 altura.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A7**



Imagem 01: Paredes OK.



Imagem 02: Piso cerâmico.



Imagem 03: 6 luminárias duplas, 1 ventilador.



Imagem 04: Porta de madeira.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A7)**



Imagem 01: 2 pias, 1 lavatório com coluna, 1 ralo, piso em cerâmica.



Imagem 02: Banheira de concreto (1,92 x 0,92 x 0,85), 2 chuveiros elétricos.



Imagem 03: Porta de madeira.



Imagem 04: 2 vasos sanitários.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A6**



Imagem 01: 6 luminárias duplas, piso cerâmico.



Imagem 02: Porta de madeira, grade metálica.



Imagem 03: Ventilador, paredes OK.



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A6)**



Imagem 01: 2 pias, 1 lavatório com coluna, 1 ralo, piso em cerâmica.



Imagem 02: Banheira de concreto (1,92 x 0,92 x 0,85), 2 chuveiros elétricos.



Imagem 03: 2 vasos sanitários, porta de madeira.



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A5**



Imagem 01: 6 luminárias duplas, 1 ventilador.



Imagem 02: Paredes OK, piso cerâmico, porta de madeira.



Imagem 03:



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A5)**



Imagem 01: 2 pias, 1 lavatório com coluna, 1 ralo, piso em cerâmica.



Imagem 02: 2 vasos sanitários, porta de madeira.



Imagem 03: 1 chuveiro elétrico.




Imagem 04: Porta de madeira.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A4**



Imagem 01: 6 luminárias duplas, 1 ventilador.



Imagem 02: Paredes OK, piso cerâmico.



Imagem 03:



Imagem 04: Porta de madeira, grade metálica.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A4)**



Imagem 01: 2 pias, 1 lavatório com coluna, 1 ralo, piso em cerâmica.



Imagem 02: 2 vasos sanitários, porta de madeira.




Imagem 03: 1 chuveiro elétrico.



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A3**



Imagem 01: Porta de madeira, grade metálica.



Imagem 02: Paredes OK, piso cerâmico.



Imagem 03: 6 luminárias duplas, 1 ventilador.



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A3)**



Imagem 01: 2 pias, 1 lavatório com coluna, 1 ralo, piso em cerâmica.



Imagem 02: 2 vasos sanitários.




Imagem 03: 1 chuveiro elétrico.




Imagem 04: Paredes OK.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Sala A2**



Imagem 01:



Imagem 02: 6 luminárias duplas, 1 ventilador.



Imagem 03: Paredes OK, piso cerâmico.



Imagem 04: Porta de madeira, grade metálica.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Banheiro (sala A2)**



Imagem 01: 2 pias, 1 lavatório com coluna, 1 ralo, piso em cerâmica.



Imagem 02:



Imagem 03: 2 vasos sanitários, porta de madeira, 1 chuveiro elétrico.



Imagem 04: Parede danificada.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Refeitório (Sala A1)**



Imagem 01: piso em placas de concreto, paredes OK.



Imagem 02: 10 luminárias duplas, 1 ventilador.



Imagem 03: Porta de madeira.



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Circulação**



Imagem 01: passeio em placas de concreto, drenagem pluvial.



Imagem 02: quatro lixeiras de concreto.



Imagem 03: 39 luminárias duplas, piso em placas de concreto, 9 pilares.



Imagem 04: área verde.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Área 1**



Imagem 01: Drenagem Pluvial (4,70 x 0,50) (manutenção).



Imagem 02: Muro OK.



Imagem 03: Portão de ferro.



Imagem 04:



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Área 2**



Imagem 01: Area a construir.



Imagem 02:



Imagem 03: Drenagem pluvial (20,00 x 0,50)  
(manutenção)



Imagem 04: Portão de ferro.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**- Área 3**



Imagem 01: Drenagem pluvial (39,70 x 0,60) (manutenção)



Imagem 02: passeio (39,70 x 1,20) (manutenção)



Imagem 03: Muro e paredes OK.



Imagem 04: Lavatório com coluna.