



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**DIAGNÓSTICO DA ÁREA**

**1. Descrição da necessidade**

1.1 O acesso fica localizado em frente a Av. Henrique de Holanda, com os lotes adjacentes, na lateral esquerda do lote 1659 (Moto Cruz), na lateral direita do lote 1615C (Loja do Leilão) e aos fundos da Rua Eurico Valois, com os lotes adjacentes, na lateral direita do lote 98 (Comemore kids), na lateral esquerda do lote s/n (Galpão), no bairro Livramento, município da Vitória de Santo Antão-PE.

1.2 A área era utilizada como acesso entre a Av. Henrique de Holanda e a Rua Eurico Valois, porém, o piso existente é de terra e apresenta uma declividade de cerca de 18,91% de inclinação, tornando-se um percurso de difícil acesso, podendo possibilitar as pessoas escorregarem e caírem, principalmente em período chuvoso, inclusive o local não possuía iluminação adequada, ocasionando insegurança no local.

1.3 Os muros delimitantes apresentam manifestações patológicas, tais como: rachaduras, infiltrações e desgastes naturais por falta de manutenção.

1.4 O acesso foi fechado, temporariamente, com o objetivo de evitar acidentes e insegurança, com isso, as pessoas que passavam por ali, ficaram sem acesso, tendo que percorrer um caminho maior para se locomover entre uma via e outra.

1.5 Observamos que os acessos mais próximos entre a Av. Henrique de Holanda e a Rua Eurico Valois, fica localizado a aproximadamente 757m, pela Av. Mariana Amália, à direita, e a Rua Projetada do Posto Linda, à esquerda. A distância da área entre os acessos citados, de acordo com a sua localização, está a aproximadamente 619m a esquerda da Rua Projetada do Posto Linda e a 138m a direita da Avenida Mariana Amália. Assim, dificultando o tráfego de pedestres pelo entorno, sabendo que no comércio existe um fluxo intenso de veículos e pessoas circulando, e alguns transportes intermunicipais passam na Av. Henrique de Holanda.

1.6 Em visita realizada ao local, identificamos sinalização da COPERGÁS, indicando passagem de tubulação de gás na área, contudo ao reunirmos com a empresa de gás, foi informado que a tubulação se encontra desativada, e que não traria risco, danos ou interferências ao projeto proposto.

**2. Descrição da solução**

2.1 O principal objetivo da requalificação do acesso é o de trazer funcionalidade com segurança e conforto aos transeuntes, dessa forma trazendo mais movimentação para o comércio local, além de resgatar o caminho utilizado pela população.

2.2 Com o comprimento total de 27,99m, largura do acesso 4,69m, degraus de 70cm de comprimento e espelhos dos degraus com 17 cm, trará um acesso amplo, ajudará aos



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

transeuntes em um tráfego leve, sem muito esforço, proporcionando conforto, e permitindo um fluxo de subida e descida sem abalroamentos.

2.3 A escada ainda possui dois patamares de descanso, onde os usuários podem repousar quando necessário, e corrimãos duplos acessíveis para ajudar na locomoção das pessoas com baixa mobilidade e de diferentes estaturas. O piso de concreto vassourado antiderrapante foi definido com objetivo de prevenir acidentes por deslizamento do pedestre ao caminhar, também será inserido o piso tátil de atenção para garantia da acessibilidade dos usuários com deficiências visuais, sendo todos estes itens em conformidade a NBR 9050- 2020 (Norma Brasileira de Acessibilidade).

2.4 Pensando em uma iluminação mais econômica, foram adotados postes de aço de uma pétala com 7m de altura para a iluminação geral e postes de duas cúpulas leitosas, com 4m de altura para a iluminação ornamental. Esses dois tipos de postes receberam luminárias de LED que garantem melhor durabilidade e economia de energia, além de promoverem uma boa visibilidade noturna, que auxiliará na segurança das pessoas inibindo ações criminosas.

2.5 As paredes laterais de acesso receberam pinturas artísticas, trazendo dinamicidade e promovendo um ambiente contemplativo e instagramável, afim de que as pessoas conheçam um pouco da cidade através das pinturas representativas, e possa tornar-se mais um ponto turístico, onde as pessoas possam contemplar o espaço e registrarem momentos.

2.6 A requalificação desse acesso é mais uma obra positiva para a cidade, resgatando sua historicidade, sendo mais um marco turístico para nossos visitantes e moradores.